

PUMPENREPARATUR UND WIRKUNGSGRADSTEIGERUNG MIT BELZONA

ID: 2915



PROBLEM

Die Pumpe war von schwerwiegender Korrosion betroffen.

ANWENDUNGSSITUATION

Großes, längsgeteiltes Pumpengehäuse

ANWENDUNGSVERFAHREN

Die Anwendung wurde gemäß dem Belzona Know-how System Infoblatt CEP-10 durchgeführt.

BELZONA-FAKTEN

Der Kunde konnte eine Wirkungsgradsteigerung von 7 % erzielen.

INDUSTRIE

Wasser / Abwasser

STANDORT DES KUNDEN

Trinkwasserversorger, Portugal

ANTRAGSDATUM

Februar 2004

PRODUKTE

Belzona 1111 (Super Metal)
Belzona 1341 (Supermetalgilde)

SUBSTRAT

Messing und Gusseisen

FOTOBESCHREIBUNGEN

1. Schwerwiegende ungleichmäßige Korrosion
2. Anwendung von Belzona 1111 (Super Metal)
3. Abgeschlossene Reparatur

For more examples of Belzona Know-How in Action, please visit khia.belzona.com

Belzona products are manufactured
under an ISO 9001 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com



Copyright © 1952-2026 Belzona International Limited.