

DIE ABDICHTUNG EINES TANKSOCKELS MIT BELZONA VERHINDERT SPANNUNGSRISSKORROSION

ID: 2983



PROBLEM

Werkstofftechniker vor Ort hatten angemerkt, dass bei Wassereintritt unter den Tankboden Spannungsrissskorrosion entstehen könnte.

ANWENDUNGSSITUATION

Sockelabdichtung eines Edelstahl-Lagertanks

ANWENDUNGSVERFAHREN

Die Anwendung wurde gemäß dem Belzona Know-how System Infoblatt GSS-3 durchgeführt.

BELZONA-FAKTEN

Das Unternehmen hatte das Belzona-System bereits auf 8 Tanks aus unlegiertem Stahl angewendet und seitdem drei weitere Edelstahltanks behandelt. Das System stellt für den Kunden nun die erste Wahl dar und es wurde ein Programm zur Behandlung weiterer Tanks mit dem Belzona-System entwickelt.

INDUSTRIE

Allgemeine Industrie

STANDORT DES KUNDEN

Chemikalienhersteller, GB

ANTRAGSDATUM

Oktober 2006

PRODUKTE

Belzona 3111 (Flexible Membrane)

SUBSTRAT

Edelstahl und Beton

FOTOBESCHREIBUNGEN

1. Ansicht auf den Edelstahltank
2. Nahaufnahme des Sockels vor Anwendung des Systems
3. Nahaufnahme des aufgetragenen Systems
4. Zwei nebeneinanderliegende Tanks mit dem Belzona-System zur Abdichtung von Tanksockeln

For more examples of Belzona Know-How in Action, please visit khia.belzona.com

Belzona products are manufactured
under an ISO 9001 Registered
Quality Management System.

www.belzona.com

