

MIT BELZONA BESCHICHTETES TANKDACH NACH 7 JAHREN IN EINWANDFREIEM ZUSTAND

ID: 2988



PROBLEM

Das Dach war stark beschädigt. Der Beton wies aufgrund des sehr heißen und trockenen Klimas und der starken UV-Strahlung Risse auf, was zur Verunreinigung des Trinkwassers führte.

ANWENDUNGSSITUATION

Trinkwassertank

ANWENDUNGSVERFAHREN

Die Anwendung wurde gemäß dem Belzona Know-how System Infoblatt RPA-1 durchgeführt.

BELZONA-FAKTEN

Der Kunde war von der Leistungsfähigkeit anderer Belzona-Anwendungen in der Region beeindruckt. Zudem hatten ihn die ausgezeichnete UV-Beständigkeit, Wetterfestigkeit und Langlebigkeit des Produkts überzeugt, die Belzona 3111 (Flexible Membrane) zu einer wirtschaftlichen Langzeitlösung machen. Im Jahr 2011 wurde die Anwendung erneut inspiziert und in einem guten Zustand vorgefunden. Der Kunde ist mit der Lösung sehr zufrieden.

INDUSTRIE

Wasser / Abwasser

STANDORT DES KUNDEN

Trinkwasserversorger, Portugal

ANTRAGSDATUM

August 2004

PRODUKTE

Belzona 3111 (Flexible Membrane)
Belzona 9311 (Reinforcing Sheet)
Belzona 3911 (PSC Surface Conditioner)

SUBSTRAT

Beton

FOTOBESCHREIBUNGEN

1. Schadhafte Tankdächer im Jahr 2004
2. Vorbereitung des Dachsubstrats
3. Auftrag von Belzona 3111 (Flexible Membrane)
4. 2011 befindet sich die Anwendung weiterhin in einem guten Zustand

For more examples of Belzona Know-How in Action, please visit khia.belzona.com

Belzona products are manufactured
under an ISO 9001 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com



Copyright © 1952-2026 Belzona International Limited.