

ANKLEBEN VON TANK- VERSTÄRKUNGSPLATTEN MIT BELZONA

ID: 3019



PROBLEM

Die bisherige Beschichtung hatte sich von den Tankdächern abgelöst und den darunter befindlichen Stahl freigelegt. Dieser korrodierte, was zu Löchern in den Tankdächern führte.

ANWENDUNGSSITUATION

Löchrige Lagertank-Dächer

ANWENDUNGSVERFAHREN

Die Anwendung wurde gemäß den Belzona System Infoblättern TCC-1 und -5 durchgeführt. Mit Hilfe von Belzona 1121 (Super XL-Metal) wurden die Verstärkungsplatten angeklebt. Anschließend wurde die Reparatur mit Belzona 5811 (Immersion Grade) beschichtet, um sie vor Korrosion zu schützen.

BELZONA-FAKTEN

Der Kunde zog die Kaltverklebung einer Schweißreparatur vor, da in den Tanks Paraffin und Diesel gelagert wurden.

INDUSTRIE

Ölbenzin

STANDORT DES KUNDEN

Ölhändler, Merseyside, England

ANTRAGSDATUM

Oktober 2006

PRODUKTE

Belzona 1121 (Super XL-Metal)
Belzona 5811 (Immersion Grade)

SUBSTRAT

C-Stahl

FOTOBESCHREIBUNGEN

1. Allgemeiner Zustand der Tankdächer
2. Sandstrahlen des Substrats
3. Beschichtung der verklebten Platten mit Belzona 5811 (Immersion Grade)
4. Abgeschlossene Anwendung

For more examples of Belzona Know-How in Action, please visit khia.belzona.com

Belzona products are manufactured
under an ISO 9001 Registered
Quality Management System.

www.belzona.com


BELZONA®

Copyright © 1952-2026 Belzona International Limited.