


BELZONA SCHÜTZT WALZENBELÜFTER EINES BELEBUNGSBECKENS

ID: 3020



PROBLEM

Der geschweißte Ausrüstungsgegenstand musste vor galvanischer Korrosion geschützt werden.

ANWENDUNGSSITUATION

Walzenbelüfter in einem Klärwerk

ANWENDUNGSVERFAHREN

Die Anwendung wurde gemäß dem Belzona Know-how System Infoblatt SHM-11 durchgeführt.

BELZONA-FAKTEN

Ein ähnlicher Ausrüstungsgegenstand, der vor 6 Jahren gebaut und mit Belzona beschichtet worden war, hatte sich als sehr leistungsfähig erwiesen.

INDUSTRIE

Wasser / Abwasser

STANDORT DES KUNDEN

Kläranlage, British Columbia, Kanada

ANTRAGSDATUM

November 2007

PRODUKTE

Belzona 1321 (Ceramic S-Metal)

SUBSTRAT

Edelstahl

FOTOBESCHREIBUNGEN

- 1. Walzenbelüfter nach Sandstrahlen
- 2. Nahaufnahme der Ausrüstung
- 3. Abgeschlossene Anwendung nach Auftrag von 2 Schichten Belzona 1321 (Ceramic S-Metal)
- 4. Geschützter Walzenbelüfter im Betrieb