

BELZONA SCHÜTZT AUFFANGBEREICH FÜR ÄTZMITTEL

ID: 3025



PROBLEM

Die Beschichtung des Ätzmittelauffangbereichs hatte versagt und der Kunde benötigte eine neue, undurchlässige Beschichtung.

ANWENDUNGSSITUATION

Auffangbereich für Ätzmittel in Wasseraufbereitungsanlage

ANWENDUNGSVERFAHREN

Die Anwendung wurde gemäß dem Belzona Know-how System Infoblatt TCC-15 durchgeführt. Die alte Beschichtung wurde mit Hilfe eines Hochdruckreinigers entfernt. Im Anschluss wurde Belzona 5811 (Immersion Grade) sowohl auf dem Auffangbereich als auch den Tankstützen aufgetragen.

BELZONA-FAKTEN

Belzona-Produkte kommen seit Jahren in vielen Kraftwerken in Alabama zum Einsatz. Der Kunde hatte aufgrund der Langlebigkeit vorheriger Anwendungen vollstes Vertrauen in das Belzona-Produkt.

INDUSTRIE

Leistung

STANDORT DES KUNDEN

Kraftwerk, Alabama, USA

ANTRAGSDATUM

Dezember 2007

PRODUKTE

Belzona 5811 (Immersion Grade)

SUBSTRAT

Beton

FOTOBESCHREIBUNGEN

- 1. Auffangbereich vor Entfernung der alten Beschichtung
- 2. Auffangbereich nach Entfernung der alten Beschichtung
- 3. Abgeschlossene Anwendung
- 4. Abgeschlossene Anwendung