

BELZONA REPARIERT FLUSSWASSER-PUMPE

ID: 3066



PROBLEM

Erosionskorrosion durch Sand und andere Feststoffe aus dem Fluss.

ANWENDUNGSSITUATION

Pumpe für den Flusswasserzulauf einer Kläranlage

ANWENDUNGSVERFAHREN

Die Anwendung wurde gemäß den Belzona Know-how Systeminfoblättern CEP-3 und CEP-5 durchgeführt.

BELZONA-FAKTEN

Der Kunde entschloss sich aufgrund zahlreicher zuvor durchgeführter, erfolgreicher Pumpenreparaturen für den erneuten Einsatz von Belzona. Die Pumpe wurde mit Belzona-Werkstoffen im Wert von 1.000 USD repariert – einem Bruchteil der Ersatzkosten.

INDUSTRIE

Wasser / Abwasser

STANDORT DES KUNDEN

Kläranlage, Iowa, USA

ANTRAGSDATUM

August 2009

PRODUKTE

Belzona 1111 (Super Metal)
Belzona 1321 (Ceramic S-Metal)

SUBSTRAT

Gusseisen

FOTOBESCHREIBUNGEN

- 1. Schäden an der Pumpe
- 2. Reparatur mit Belzona 1111 (Super Metal)
- 3. Wiederaufbau mit Belzona 1321 (Ceramic S-Metal)
- 4. Abgeschlossene Anwendung nach Auftrag von Belzona 1321 (Ceramic S-Metal)

For more examples of Belzona Know-How in Action, please visit khia.belzona.com

Belzona products are manufactured under an ISO 9001 Registered Quality Management System.

www.belzona.com

