

BELZONA SCHÜTZT FRAKTIONIERTURM

ID: 3083



PROBLEM

CUI (Korrosion unter Isolierung), vor allem an den Tragringen, wo sich Feuchtigkeit angesammelt hatte.

ANWENDUNGSSITUATION

Fraktionierturm einer Crackanlage

ANWENDUNGSVERFAHREN

Die Anwendung wurde gemäß dem Belzona Know-how System Infoblatt TCC-5 durchgeführt. Die Isolierung wurde von den betroffenen Bereichen entfernt, das Substrat vorbereitet und Belzona 5851 (HA-Barrier) auf das heiße Substrat aufgetragen.

BELZONA-FAKTEN

Belzona 5851 (HA-Barrier) bietet für diese stark korrodierten Bereiche ausgezeichneten Korrosionsschutz, ohne dass die Produktion unterbrochen werden muss.

INDUSTRIE

Ölbenzin

STANDORT DES KUNDEN

Raffinerie in Singapur

ANTRAGSDATUM

April 2001

PRODUKTE

Belzona 5851 (HA-Barrier)

SUBSTRAT

FOTOBESCHREIBUNGEN

- 1. Ansicht auf den Turm
- 2. Das Ausmaß der Korrosion an den Tragringen ist klar erkennbar
- 3. Anwendung im Gang
- 4. Abgeschlossene Anwendung

For more examples of Belzona Know-How in Action, please visit khia.belzona.com

Belzona products are manufactured under an ISO 9001 Registered Quality Management System.

www.belzona.com

