

# MIT BELZONA GESCHÜTZTE KORTDÜSEN

ID: 3179



### PROBLEM

Die Kortdüsen waren durch Erosionskorrosion stark beschädigt worden.

### ANWENDUNGSSITUATION

Zwei Kortdüsen eines Schleppers

### ANWENDUNGSVERFAHREN

Die Anwendung wurde gemäß dem Belzona Know-how System Infoblatt SOS-2 durchgeführt.

### BELZONA-FAKTEN

Dank Belzona konnten die Schäden behoben und die Düsen langfristig vor ausgeprägter Erosionskorrosion geschützt werden.

### INDUSTRIE

Marine

### STANDORT DES KUNDEN

Schlepperbetreiber, Ägypten

### ANTRAGSDATUM

Mai 2009

### PRODUKTE

Belzona 1321 (Ceramic S-Metal)

### SUBSTRAT

C-Stahl

### FOTOBESCHREIBUNGEN

1. Boot im Trockendock
2. Sandstrahlen der Düsen
3. Auftrag von Belzona 1321 (Ceramic S-Metal)
4. Abgeschlossene Anwendung

For more examples of Belzona Know-How in Action, please visit [khia.belzona.com](http://khia.belzona.com)

Belzona products are manufactured  
under an ISO 9001 Registered Quality  
Management System.

[www.belzona.com](http://www.belzona.com)

