


MIT BELZONA BESCHICHTETE GAS-ÖL-SEPARATOREN

ID: 3203



PROBLEM

Die ursprüngliche Glasflockenbeschichtung hatte versagt, weshalb Lochfraß- und Korrosionsschäden am Substrat auftraten.

ANWENDUNGSSITUATION

Innenflächen von Abscheidern der ersten und zweiten Trennstufe einer FPSO-Einheit.

ANWENDUNGSVERFAHREN

Die Anwendung wurde gemäß den Belzona Know-how System Infoblättern TCC-3 und -5 durchgeführt.

BELZONA-FAKTEN

Belzona 1391 (Ceramic HT) wurde aufgrund seiner ausgezeichneten Leistungsfähigkeit im Hochtemperaturbereich und seiner Beständigkeit gegen explosiven Druckabfall gewählt.

INDUSTRIE

Ölbenzin

STANDORT DES KUNDEN

Öl- und Gasproduzent, Nordsee, GB

ANTRAGSDATUM

August 2006

PRODUKTE

Belzona 1111 (Super Metal)
Belzona 1391 (Ceramic HT)

SUBSTRAT

Stahl

FOTOBESCHREIBUNGEN

1. Ansicht des Abscheiderinneren
2. Vorbeschichtung der Einbauten
3. Auftrag der ersten Schicht
4. Abgeschlossener Auftrag der zweiten Schicht

For more examples of Belzona Know-How in Action, please visit khia.belzona.com

Belzona products are manufactured under an ISO 9001 Registered Quality Management System.

www.belzona.com

