

BELZONA REPARIERT GUMMIERTEN KONDENSATOR

ID: 3328



PROBLEM

Eine Funkenprüfung deutete auf mehrere Fehlstellen in der Gummierung hin, die repariert werden mussten.

ANWENDUNGSSITUATION

Gummierte Wasserkästen eines Kondensators

ANWENDUNGSVERFAHREN

Die Anwendung wurde gemäß dem Belzona Know-how System Infoblatt HEX-4 durchgeführt. Bei Funkenprüfungen wurden mehrere Fehlstellen identifiziert, die anschließend vor Ort repariert wurden.

BELZONA-FAKTEN

Durch ihre ausgezeichnete Adhäsion und Aushärtung bei Raumtemperatur sind die Belzona-Elastomere hervorragend für eine dauerhafte Reparatur in beengten Verhältnissen geeignet.

INDUSTRIE

Leistung

STANDORT DES KUNDEN

Kraftwerk, Irland

ANTRAGSDATUM

2003

PRODUKTE

Belzona 2211 (MP Hi-Build Elastomer)

SUBSTRAT

Gummi, Stahl

FOTOBESCHREIBUNGEN

1. Die schadhaften Bereiche wurden für die Reparatur markiert.
2. Die Reparaturfläche wurde abgeklebt, um sicherzustellen, dass die Belzona-Produkte nur innerhalb des vorbereiteten Bereichs aufgebracht werden. Die Grundierung wird aufgetragen.
3. Eine der vielen Ausbesserungen.

For more examples of Belzona Know-How in Action, please visit khia.belzona.com

Belzona products are manufactured under an ISO 9001 Registered Quality Management System.

www.belzona.com

