

RÜHRWERK EINER REA MIT BELZONA-ELASTOMEREN REPARIERT

ID: 3360



PROBLEM

Die mit Gummi beschichteten Flügel waren durch Schlag und Abrieb beschädigt worden. Die insgesamt 4 zu reparierenden Wellen besitzen je 3 Flügel.

ANWENDUNGSSITUATION

Rührflügel in einem Kristallisator einer REA
(Rauchgasentschwefelungsanlage)

ANWENDUNGSVERFAHREN

Die Anwendung wurde gemäß dem Belzona Know-how System Infoblatt SHM-9 durchgeführt.

BELZONA-FAKTEN

Dank der Reparatur vor Ort wurde eine Neuanschaffung vermieden und erhebliche Kosten eingespart. Diese massiven Einsparungen ermöglichten es den Instandhaltungsplanern, während desselben Stillstands weitere Rührflügel in einem Additiv-Tank zu reparieren.

INDUSTRIE

Leistung

STANDORT DES KUNDEN

Kraftwerk, Lawrence, Kansas, USA

ANTRAGSDATUM

September 2007

PRODUKTE

Belzona 2111 (D&A Hi-Build Elastomer)
Belzona 2131 (D&A Fluid Elastomer)

SUBSTRAT

Gummibeschichteter Stahl

FOTOBESCHREIBUNGEN

- 1. Ansicht des Kraftwerkes
- 2. Rührwerk des Kristallisators
- 3. Durchführung der Arbeiten
- 4. Abgeschlossene Anwendung

For more examples of Belzona Know-How in Action, please visit khia.belzona.com

Belzona products are manufactured
under an ISO 9001 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com

