

FÖRDERBAND-REPARATUR MIT BELZONA

ID: 3361

2



3



PROBLEM

Durch einen mechanischen Schaden am Bandabstreicher wurde die Metallverstärkung freigelegt.

ANWENDUNGSSITUATION

5 km langes Förderband für den Transport von Kohle zum Kraftwerk.

ANWENDUNGSVERFAHREN

Die Anwendung wurde gemäß dem Belzona Know-how System Infoblatt SHM-1 durchgeführt.

BELZONA-FAKTEN

Für den Kunden war bei der Reparatur vor allem eine möglichst kurze Ausfallzeit entscheidend. Belzona wurde aufgrund seiner im Gegensatz zur Vulkanisation effektiven, einfachen und schnellen Anwendung ohne Spezialwerkzeuge gewählt.

INDUSTRIE

Leistung

STANDORT DES KUNDEN

Kraftwerk, Bulgarien

ANTRAGSDATUM

August 2002

PRODUKTE

Belzona 2311 (SR Elastomer)

SUBSTRAT

Gummi

FOTOBESCHREIBUNGEN

1. Ansicht der Förderanlage
2. Grundierung mit Belzona 2911 (Elastomer QD Conditioner)
3. Reparatur mit Belzona 2311 (SR Elastomer)

For more examples of Belzona Know-How in Action, please visit khia.belzona.com

Belzona products are manufactured
under an ISO 9001 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com

