

KEHRMASCHINENGEBLÄSE MIT BELZONA GESCHÜTZT

ID: 3373



PROBLEM

Die Gebläseflügel werden durch die aufgenommen Feststoffe schwerwiegendem Abrieb ausgesetzt.

ANWENDUNGSSITUATION

Elgin-Kehrmaschine

ANWENDUNGSVERFAHREN

Die Anwendung wurde gemäß dem Belzona Know-how System Infoblatt FBC-15 durchgeführt. Um das korrekte Profil wiederherzustellen, wurde Streckmetall und Belzona benutzt.

BELZONA-FAKTEN

Der Kunde investierte in zwei Einheiten Belzona 1311 (Ceramic R-Metal) und sparte so die Kosten für eine Neuanschaffung des Gebläses in Höhe von 4.000 USD. Nach einer Saison (500 Stunden) befand sich die Reparatur mit Belzona weiterhin in einem hervorragendem Zustand und benötigte keinerlei Ausbesserungen.

INDUSTRIE

Allgemeine Industrie

STANDORT DES KUNDEN

Kommune, Quebec, Kanada

ANTRAGSDATUM

Mai 2006

PRODUKTE

Belzona 1311 (Ceramic R-Metal)

SUBSTRAT

Stahl

FOTOBESCHREIBUNGEN

1. Ansicht auf das Gebläse an der Kehrmaschine.
2. Ansicht des Schadens.
3. Anwendung von Belzona 1311 (Ceramic R Metal) sowie dynamische Auswuchtung des Gebläses vor Inbetriebnahme.
4. Inspektion nach einem Jahr: Belzona 1311 (Ceramic R Metal) ist auch weiterhin in einwandfreiem Zustand.

For more examples of Belzona Know-How in Action, please visit khia.belzona.com

Belzona products are manufactured
under an ISO 9001 Registered
Quality Management System.

www.belzona.com

