

BELZONAS LÖSUNG FÜR KORROSION UNTER ISOLIERUNG (CUI)

ID: 3392



PROBLEM

Korrosion unter Isolierung

ANWENDUNGSSITUATION

Rohrleitungen für Öl und heißes Wasser im Deckbereich einer Ölplattform.

ANWENDUNGSVERFAHREN

Dank Belzonas hitzeaktivierter Produkte kann die Anwendung während des Betriebs der heißen Rohrleitungen durchgeführt und so ein teurer Stillstand vermieden werden.

BELZONA-FAKTEN

Dank Belzonas hitzeaktivierter Produkte kann die Anwendung während des Betriebs der heißen Rohrleitungen durchgeführt und so ein teurer Stillstand vermieden werden.

INDUSTRIE

Ölbenzin

STANDORT DES KUNDEN

Ölunternehmen, Bohai-Bucht, China

ANTRAGSDATUM

Januar 2007

PRODUKTE

Belzona 1251 (HA-Metal)

SUBSTRAT

Unlegierter Stahl

FOTOBESCHREIBUNGEN

1. Oberflächenvorbereitung
2. Auftrag von Belzona 1251 (HA-Metal)
3. Umwickeln des Rohrs mit Belzona 9341 (Reinforcement Tape)
4. Abgeschlossene Anwendung

For more examples of Belzona Know-How in Action, please visit khia.belzona.com

Belzona products are manufactured
under an ISO 9001 Registered
Quality Management System.

www.belzona.com

