

BELZONA REPARIERT DEFEKTE STELLE AN LAGERTANK

ID: 3400



PROBLEM

Eine vertikale Schweißnaht war porös geworden und es trat Öl aus einem kleinen Loch mit weniger als 2 mm Durchmesser aus. Es wurden weder Korrosionsschäden noch eine Ausdünnung der Wand festgestellt. Der Defekt befand sich auf 9,15 m Höhe des insgesamt 17 m hohen Tanks. Der Kunde wollte den Tank so schnell wie möglich wieder in Betrieb nehmen und die mit Heißenarbeiten verbundenen hohen Kosten und Sicherheitsrisiken vermeiden.

ANWENDUNGSSITUATION

Defekte, vertikale Schweißnaht an einem Heizöllagertank.

ANWENDUNGSVERFAHREN

Die Anwendung wurde gemäß der Belzona SuperWrap Anwendungsverfahrensbeschreibung durchgeführt.

BELZONA-FAKTEN

Die Schadstelle wurde mit Belzona SuperWrap repariert und als Vorsichtsmaßnahme entlang der gesamten Naht fortgesetzt. Dank des normgerechten Belzona-Reparatursystems konnte auf Heißenarbeiten verzichtet werden, die ein Sicherheitsrisiko dargestellt hätten. Darüber hinaus verringerte das System zugleich die Zeitspanne, in der der Tank nicht eingesetzt werden konnte. Der Tank konnte innerhalb eines Zeitraums von lediglich 3 Tagen repariert, inspiziert und wieder in Betrieb genommen werden und war bereits nach 3 Wochen wieder vollständig gefüllt. Die dauerhafte, mit Armierungsgewebe verstärkte Belzona-Reparatur erfüllt die Anforderungen von ISO/TS 24817, ASME PCC-2 Artikel 4.1 sowie die des US-Verkehrsministeriums.

INDUSTRIE

Ölbenzin

STANDORT DES KUNDEN

Energieversorger, USA

ANTRAGSDATUM

April 2009

PRODUKTE

Belzona 1871 (SuperWrap Metal)
Belzona 1971 (SuperWrap Conditioner)
Belzona 9371 (Composite Reinforcement Tape)

SUBSTRAT

Unlegierter Stahl

FOTOBESCHREIBUNGEN

1. Schadstelle vor der Reparatur
2. Reinigungsstrahlen des zu reparierenden Bereichs
3. Anwendung von Belzona SuperWrap
4. Die Belzona SuperWrap-Reparatur nach Anstrich und Inspektion

For more examples of Belzona Know-How in Action, please visit khia.belzona.com

Belzona products are manufactured
under an ISO 9001 Registered
Quality Management System.

www.belzona.com

