

BELZONA РЕМОНТИРУЕТ ФЛАНЦЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ ТРАНСФОРМАТОРА

ID: 3473



ПРОБЛЕМА

Течь масла фланцевого соединения труб.

СИТУАЦИЯ С ПРИЛОЖЕНИЕМ

Маслонаполненный трансформатор.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Применение было выполнено в соответствии с Belzona Нгу-Хау системными листовками о применении материалов VPF-11a.

БЕЛЗОНА ФАКТЫА

Ремонт был осуществлен на месте без необходимости снятия трансформатора с производства. Belzona ® 1161 был применён без необходимости слива трансформаторного масла. Результаты ремонта были полностью успешными.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Power

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ КЛИЕНТА

Электросетевая компания,
Великобритания

ДАТА ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ

2006

ПРОДУКТЫ

Belzona 1161 (Super UW Metal)

СУБСТРАТ

Сталь

ОПИСАНИЕ ФОТОГРАФИЙ

1. Течь масла с фланца 2. Применяется Belzona 1161 3. Контроль применения Belzona 1161

For more examples of Belzona Know-How in Action, please visit khia.belzona.com

Belzona products are manufactured under an ISO 9001 Registered Quality Management System.

www.belzona.com



Copyright © 1952-2026 Belzona International Limited.