

DENKMALGESCHÜTZTES GEBÄUDE MIT BELZONA GESCHÜTZT

ID: 3497



PROBLEM

Die Gebäudefassade war durch Abgase, Schadstoffe und Schmutz verfärbt worden.

ANWENDUNGSSITUATION

Denkmalgeschütztes Gebäude (Grade 1, Großbritannien)

ANWENDUNGSVERFAHREN

Die Anwendung wurde gemäß dem Belzona Know-how System Infoblatt WPA-1 durchgeführt.

BELZONA-FAKTEN

Das Gebäude war vor elf Jahren mit Belzona 3111 (Flexible Membrane) gegen Wasser- und Feuchtigkeitseintritt beschichtet worden. Nach einer Inspektion stellte sich heraus, dass die Belzona-Beschichtung zwar sehr schmutzig, aber dennoch in einwandfreiem Zustand war. Der Kunde entschied sich anstatt einer Säuberung der bestehenden Beschichtung für den Auftrag einer selbstreinigenden Belzona-Beschichtung, die auch nach 4 Jahren im Einsatz noch tadellos ist.

INDUSTRIE

Gebäude & Strukturen

STANDORT DES KUNDEN

Instandhaltungsunternehmen im Auftrag der Stadt Liverpool, Großbritannien

ANTRAGSDATUM

September 2001

PRODUKTE

Belzona 5151 (Hi-Build Cladding)
Belzona 3111 (Flexible Membrane)

SUBSTRAT

Mit Belzona 3111 (Flexible Membrane) beschichtetes Mauerwerk

FOTOBESCHREIBUNGEN

1. Vor der Anwendung
2. Während der Anwendung, nach Grundierung der Oberfläche
3. Abgeschlossene Anwendung

For more examples of Belzona Know-How in Action, please visit khia.belzona.com

Belzona products are manufactured under an ISO 9001 Registered Quality Management System.

www.belzona.com

