

DEHNFUGE IN EINEM KRANKENHAUS MIT BELZONA REPARIERT

ID: 3501



PROBLEM

Die Dehnfugen stellten eine Stolpergefahr dar.

ANWENDUNGSSITUATION

Schadhafte Dehnfugen in einem Gang

ANWENDUNGSVERFAHREN

Die Anwendung wurde gemäß den Belzona Know-how System Infoblättern FPA-5 und FPA-6 durchgeführt.

BELZONA-FAKTEN

Das Krankenhaus benötigte eine schnellaushärtende und zuverlässige Reparaturmethode für die Dehnfugen, da diese die Patientensicherheit gefährdeten.

INDUSTRIE

Gebäude & Strukturen

STANDORT DES KUNDEN

Krankenhaus, Missouri, USA

ANTRAGSDATUM

2007

PRODUKTE

Belzona 4111 (Magma-Quartz)

Belzona 2221 (MP Fluid Elastomer)

SUBSTRAT

Beton

FOTOBESCHREIBUNGEN

1. Ansicht der Dehnfuge nach Entfernung der Abdeckschiene
2. Auftrag von Belzona 4111 (Magma-Quartz)
3. Auftrag von Belzona 2221 (MP Fluid Elastomer)
4. Abgeschlossene Anwendung

For more examples of Belzona Know-How in Action, please visit khia.belzona.com

Belzona products are manufactured
under an ISO 9001 Registered
Quality Management System.

www.belzona.com


BELZONA®

Copyright © 1952-2026 Belzona International Limited.