

SANDSTEIN-SETZPFOSTEN MIT BELZONA REPARIERT

ID: 3506



PROBLEM

Die Risse hatten sich während der Wintermonate aufgrund von Frostschäden verschlimmert. Vorherige Reparaturversuche mit Beton hatten an den Klebestellen versagt.

ANWENDUNGSSITUATION

Der Hausbesitzer hatte Probleme mit Rissen in den Sandsteinsetzpfosten seiner Erkerfenster.

ANWENDUNGSVERFAHREN

Die Anwendung wurde gemäß dem Belzona Know-how System Infoblatt WPA-4 durchgeführt. Die Risse wurden geöffnet und gefüllt. Anschließend wurde der gesamte Setzpfosten mittels mit Farbpigmenten farblich angepasstem Belzona 4141 (Magma-Build) geglättet. Hierbei wurde die ursprüngliche Riefung des Steins nachgebildet.

BELZONA-FAKTEN

Ohne Reparatur wären die Setzpfosten instabil geworden. Herkömmliche Reparaturmethoden hatten versagt, ein Ersatz der Pfosten war nicht möglich.

INDUSTRIE

Gebäude & Strukturen

STANDORT DES KUNDEN

Privathaushalt, Schottland

ANTRAGSDATUM

Juli 2003

PRODUKTE

Belzona 4141 (Magma-Build)

SUBSTRAT

Roter Sandstein

FOTOBESCHREIBUNGEN

1. Ansicht des Problems (Beachten Sie auch die Riefung des Sandsteins.)
2. Auftrag einer dünnen Schicht Belzona 4141 (Magma-Build)
3. Abgeschlossene Anwendung
4. Inspektion im Dezember 2007

For more examples of Belzona Know-How in Action, please visit khia.belzona.com

Belzona products are manufactured
under an ISO 9001 Registered
Quality Management System.

www.belzona.com

