

SCHUTZ UND REPARATUR EINES DACHS MIT BELZONA

ID: 3507



PROBLEM
Örtliche Leckagen und Korrosionsschäden auf dem gesamten Dach.

ANWENDUNGSSITUATION
Öffentliche Sporthalle mit 1.400 m2 Dachfläche

ANWENDUNGSVERFAHREN
Die örtlichen Reparaturen wurden gemäß dem Belzona Know-how System Infoblatt RPA-1 durchgeführt. Zusätzlicher Korrosionsschutz wurde durch Spritzauftrag eines Belzona 3111 (Flexible Membrane)-Systems erreicht.

BELZONA-FAKTEN
Die Belzona-Lösung verhindert zukünftigen Wassereintritt und schützt die Stahlfläche vor Korrosion.

INDUSTRIE
Gebäude & Strukturen

STANDORT DES KUNDEN
Öffentliche Sporthalle, Frankreich

ANTRAGSDATUM
Juli 2002

PRODUKTE
Belzona 3111 (Flexible Membrane)

SUBSTRAT
Stahldach mit Aluminiumbeschichtung

- FOTOBESCHREIBUNGEN**
- 1. Örtlich begrenzter Wassereintritt
 - 2. Reparatur der Nähte
 - 3. Anwendung auf korrodiertem Dach
 - 4. Abgeschlossene Anwendung

For more examples of Belzona Know-How in Action, please visit khia.belzona.com

Belzona products are manufactured
under an ISO 9001 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com

