

MIT BELZONA REPARIERTE DEHNFUGE NACH 3 JAHREN

ID: 3510




2



3



4



PROBLEM

Die schadhafte Dehnfuge stellte eine Stolpergefahr dar. Darüber hinaus verursachte die Unebenheit Probleme beim Patiententransport. Auch mit einer Metallplatte konnte das Problem nicht behoben werden.

ANWENDUNGSSITUATION

Flur-Dehnfuge

ANWENDUNGSVERFAHREN

Die Anwendung wurde gemäß den Belzona Know-how System Infoblättern FPA-5 und FPA-6 durchgeführt. Die alte Metallfuge wurde entfernt und durch Belzona 4111 (Magma-Quartz) ersetzt. Mit Hilfe einer Aufspannvorrichtung wurde sichergestellt, dass die Reparatur mit dem Fliesenboden bündig abschloss. Nach Entfernen des Fugenformers wurde Belzona 2211 (MP Hi-Build Elastomer) benutzt, um die Fuge zu versiegeln und anschließend aus ästhetischen Gründen Belzona 4411 (Granogrip) aufgebracht.

BELZONA-FAKTEN

Belzona bot eine schnelle und kosteneffiziente Reparaturlösung für die schadhafte Fuge. Die Fuge ist eine von mehreren Dehnfugen, die bereits in dieser Einrichtung repariert wurden. Alle reparierten Dehnfugen befinden sich bis heute in einem einwandfreien Zustand.

INDUSTRIE

Gebäude & Strukturen

STANDORT DES KUNDEN

Krankenhaus, Charlotte, North Carolina, USA

ANTRAGSDATUM

März 2006

PRODUKTE

Belzona 4111 (Magma-Quartz)
Belzona 2211 (MP Hi-Build Elastomer)
Belzona 4411 (Granogrip)

SUBSTRAT

Beton

FOTOBESCHREIBUNGEN

1. Freigelegte Betonfuge
2. Aufspachteln von Belzona 4111 (Magma-Quartz)
3. Während der Aushärtung: Abdeckung der Fuge mit einer Rampe
4. Reparierte Fuge nach 3 Jahren

For more examples of Belzona Know-How in Action, please visit khia.belzona.com

Belzona products are manufactured under an ISO 9001 Registered Quality Management System.

www.belzona.com



Copyright © 1952-2026 Belzona International Limited.