

LANGZEITSCHUTZ EINES DACHS MIT BELZONA

ID: 3516



PROBLEM

Das Dach war ursprünglich mit Belzona 3111 (Flexible Membrane) geschützt worden. Vogelkot hatte jedoch die mit Plastik beschichteten Stahlabschnitte eines neuen Anbaus chemisch angegriffen, was zu Undichtigkeiten führte. Während der Anbau von Korrosion betroffen war, waren an der mit Belzona 3111 (Flexible Membrane) beschichteten Fläche keinerlei Schäden aufgetreten. Die ursprüngliche Anwendung wurde 2005 saniert, um eine erneute Lebensdauer von 15 Jahren sicherzustellen.

ANWENDUNGSSITUATION

Wellblechdach mit breiten Rinnen, die sich entlang des gesamten Dachs erstrecken. Das Dach besitzt mehrere Rohrdurchführungen, Lüftungskanäle und Oberlichter. Ursprünglich war das Dach 1990 von einem autorisierten Subunternehmer vor Ort geschützt worden.

ANWENDUNGSVERFAHREN

Die Anwendung wurde gemäß den Belzona Know-how System Infoblättern RPA-1 und RPA-6 durchgeführt.

BELZONA-FAKTEN

Bei einer Inspektion nach 5 Jahren im Jahr 2010 befanden sich beide Anwendungen in einem einwandfreien Zustand und selbst nach dem härtesten Winter in 40 Jahren hatte der Kunde keinerlei Leckagen zu bemängeln.

INDUSTRIE

Gebäude & Strukturen

STANDORT DES KUNDEN

Softwarevertreiber, Großbritannien

ANTRAGSDATUM

1990 und Juni 2005

PRODUKTE

Belzona 3111 (Flexible Membrane)

SUBSTRAT

Mit Plastik beschichtetes Wellblech

FOTOBESCHREIBUNGEN

- 1. Ursprünglicher Zustand 1990
- 2. Schäden durch Vogelkot
- 3. Inspektion 2010
- 4. Inspektion 2010

For more examples of Belzona Know-How in Action, please visit khia.belzona.com

Belzona products are manufactured under an ISO 9001 Registered Quality Management System.

www.belzona.com

