


SICHERE FEUERLEITER DANK BELZONA- REPARATUR

ID: 3521



PROBLEM

Fortwährender Fußverkehr und Witterungseinflüsse hatten an den Feuerleiterstufen zu Abnutzungserscheinungen und andere Schäden geführt, sodass die Gefahr eines Ausrutschens bestand.

ANWENDUNGSSITUATION

Feuerleiter

ANWENDUNGSVERFAHREN

Die Anwendung wurde gemäß dem Belzona Know-how System Infoblatt FPA-8 durchgeführt. Auf die Stufen wurde Belzona 4411 (Granogrip) in den Farben Grau und Gelb mit beigemischtem Zuschlagstoff aufgetragen. Auf das Geländer wurden Belzona 5111 (Ceramic Cladding) und Belzona 6111 (Liquid Anode) aufgebracht. Korrosionsschäden an der Stahlkonstruktion wurden mit Belzona 1111 (Super Metal) ausgebessert.

BELZONA-FAKTEN

Die Langlebigkeit und Kosteneffizienz der Belzona Lösung stellten für den Kunden bei der Wahl der Reparaturmethode entscheidende Kriterien dar. Darüber hinaus war er von der ästhetisch ansprechenden Ausführung überzeugt worden. Das Belzona-Antirutschsystem sorgt nun sowohl für Trittsicherheit als auch eine verbesserte Sichtbarkeit der Stufenkanten.

INDUSTRIE

Gebäude & Strukturen

STANDORT DES KUNDEN

Polizeiwache, Großbritannien

ANTRAGSDATUM

November 2010

PRODUKTE

Belzona 4411 (Granogrip)
Belzona 5111 (Ceramic Cladding)
Belzona 6111 (Liquid Anode)

SUBSTRAT

Stahl

FOTOBESCHREIBUNGEN

1. Ursprünglicher Zustand der Stufen
2. Ursprünglicher Zustand der Stufen
3. Abgeschlossene Anwendung
4. Abgeschlossene Anwendung

For more examples of Belzona Know-How in Action, please visit khia.belzona.com

Belzona products are manufactured
under an ISO 9001 Registered
Quality Management System.

www.belzona.com


BELZONA®

Copyright © 1952-2026 Belzona International Limited.