

FARBBLICH ANGEPASSTE BELZONA-REPARATUR VON ABPLATZUNGEN AN FENSTERSTÜRZEN

ID: 3526



PROBLEM
Korrosion an den Bewehrungselementen führte zu Abplatzungen am Beton.

ANWENDUNGSSITUATION
Fensterstürze aus Beton

ANWENDUNGSVERFAHREN
Die Anwendung wurde gemäß dem Belzona Know-how System Infoblatt WPA-4 durchgeführt. Mithilfe von Eisenoxid-Pigmenten wurde Belzona 4141 (Magma-Build) farblich an den bestehenden Beton angepasst.

BELZONA-FAKTEN
Die Reparaturen konnten ohne Einsatz eines Gerüsts oder verlorener Verschalung schnell und einfach durchgeführt werden. Durch die farbliche Anpassung der Reparatur wurde das ursprüngliche Erscheinungsbild bewahrt.

INDUSTRIE
Gebäude & Strukturen

STANDORT DES KUNDEN
Örtliche Schulplanungsbehörde,
Großbritannien

ANTRAGSDATUM
September 2009

PRODUKTE
Belzona 4141 (Magma-Build)

SUBSTRAT
Beton

- FOTOBESCHREIBUNGEN**
- 1. Abgeplatzter Beton.
 - 2. Einsatz eines Formbretts, um der Anwendung eine saubere Kante zu verleihen.
 - 3. Abschluss der Anwendung.
 - 4. Abgeschlossene Anwendung mit genauester Farbabstimmung.