

UNSICHTBARER BELZONA-SCHUTZ FÜR KAPELLE

ID: 3531

2



3



1



PROBLEM

Der verwitternde Mörtel des Mauerwerks war porös geworden, sodass immer wieder Wasser in die Bausubstanz eindringen konnte. Dies verursachte feuchte Stellen an den Wandinnenseiten. Der Gemeinde war die Erhaltung des ursprünglichen Erscheinungsbilds der Kapelle wichtig.

ANWENDUNGSSITUATION

Brüstungsmauer einer Krematoriumskapelle

ANWENDUNGSVERFAHREN

Die Anwendung wurde gemäß dem Belzona Know-how System Infoblatt WPA-8 durchgeführt. Nach Neuverfugung des Mauerwerks wurde die gesamte Brüstungsmauer mit einer Schicht Belzona 5122 (Clear Cladding Concentrate) geschützt.

BELZONA-FAKTEN

Der Subunternehmer hatte die hochwertigen Belzona-Wetterschutzprodukte bereits zuvor bei mehreren Gelegenheiten auf porösem Mauerwerk eingesetzt. Dank Belzona 5122 (Clear Cladding Concentrate) wurde eine wasserabweisende Oberfläche geschaffen, die gleichzeitig keinerlei Einfluss auf das natürliche Erscheinungsbild der Fassade hatte.

INDUSTRIE

Gebäude & Strukturen

STANDORT DES KUNDEN

Gemeinde, Großbritannien

ANTRAGSDATUM

2009

PRODUKTE

Belzona 5122 (Clear Cladding Concentrate)

SUBSTRAT

Mauerwerk

FOTOBESCHREIBUNGEN

1. Frontansicht der Kapelle
2. Rückansicht der Kapelle
3. Brüstungsmauern mit Belzona 5122 (Clear Cladding Concentrate) geschützt

For more examples of Belzona Know-How in Action, please visit khia.belzona.com

Belzona products are manufactured under an ISO 9001 Registered Quality Management System.

www.belzona.com

