

BELZONA ЗАЩИЩАЕТ РЕКТИФИКАЦИОННУЮ КОЛОННУ

ID: 3548



ПРОБЛЕМА

Возникновение коррозии под изоляцией (CUI), в особенности вокруг опорных колец, где происходит накопление влаги.

СИТУАЦИЯ С ПРИЛОЖЕНИЕМ

Ректификационная колонна крекинг-установки.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Применение было выполнено в соответствии с Belzona «Ной-хау» листовкой по применению ТСС-5. Проведено удаление изоляции с повреждённых зон, и после подготовки поверхности, произведено применение Belzona® 5851 (HA-Barrier) на горячую подложку.

БЕЛЗОНА ФАКТЫА

Belzona® 5851 обеспечила исключительную антикоррозионную защиту для сильно корродированных участков, без остановки производства.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Chemical & Petrochemical

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ КЛИЕНТА

Завод по переработке нефти Сингапур

ДАТА ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ

Апрель 2001

ПРОДУКТЫ

Belzona 5851 (HA-Barrier)

СУБСТРАТ

Сталь

ОПИСАНИЕ ФОТОГРАФИЙ

1. Общий вид колонны. 2. Коррозия опорных колец. 3. Процесс нанесения покрытия. 4. Завершенная работа.

For more examples of Belzona Know-How in Action, please visit khia.belzona.com

Belzona products are manufactured under an ISO 9001 Registered Quality Management System.

www.belzona.com

Copyright © 1952-2026 Belzona International Limited.


BELZONA®