


КОРРОДИРОВАННЫЙ ТРУБОПРОВОД: ПРОШЛОЕ ПРИМЕНЕНИЕ BELZONA 5851

ID: 3549



ПРОБЛЕМА

Коррозия под изоляцией (CUI) была причиной дорогостоящих остановок оборудования с целью проведения ремонтных работ

СИТУАЦИЯ С ПРИЛОЖЕНИЕМ

Корродированные трубопроводы и колонны

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Подготовка поверхности была проведена вручную, с использованием водоструйной очистки под высоким давлением. Продукт Belzona® 5851 (HA-Barrier) был нанесен непосредственно на горячие трубопроводы, находящиеся в процессе эксплуатации.

БЕЛЗОНА ФАКТЫ

Потери производства во время остановок оборудования дорого обходятся предприятию. Кроме того, в случае простоев, техобслуживание и организационные услуги растягиваются на неопределенное время, между тем, как проведение техобслуживания, вне запланированных отключений, позволяет более эффективно использовать ресурсы.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Chemical & Petrochemical

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ КЛИЕНТА

Нефтеперерабатывающий завод
Новая Зеландия

ДАТА ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ

2001

ПРОДУКТЫ

Belzona 5851 (HA-Barrier)

СУБСТРАТ

Сталь и нержавеющая сталь

ОПИСАНИЕ ФОТОГРАФИЙ

1. Явно заметная коррозия, до применения. 2. Belzona 5851 (HA-Barrier) легко наносится на горячие поверхности, с использованием шпателя, кисти или равномерного распыления. 3. Belzona 5851 (HA-Barrier) легко наносится на горячие поверхности, с использованием шпателя, кисти или равномерного распыления.

For more examples of Belzona Know-How in Action, please visit khia.belzona.com

Belzona products are manufactured
under an ISO 9001 Registered
Quality Management System.

www.belzona.com


BELZONA®

Copyright © 1952-2026 Belzona International Limited.