

BELZONA 5811 ВОССТАНАВЛИВАЕТ И ЗАЩИЩАЕТ УЧАСТКИ ОБВАЛОВКИ

ID: 3607



ПРОБЛЕМА

Произошло разрушение покрытия на участках обвалований щелочных химических веществ, на производственной территории заказчика, и необходима установка нового непроницаемого покрытия.

СИТУАЦИЯ С ПРИЛОЖЕНИЕМ

Участки обвалований химических веществ на водоочистой станции.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Применение было проведено в соответствии с Ноу-Хау системной листовкой о применении материалов ТСС-15. Старое покрытие было удалено при помощи водоструйной обработки под высоким давлением. Продукт Belzona® 5811 применяется, как на обваловании, так и на основании резервуара.

БЕЛЗОНА ФАКТЫ

Продукт Belzona использовался в течение длительного периода на многих водоочистных станциях штата Алабама. Клиент имеет основания доверять качеству и долговечности продукции, основываясь на результатах предыдущих применений продукта.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Power

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ КЛИЕНТА

Электростанция, штат Алабама, США

ДАТА ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ

Декабрь 2007

ПРОДУКТЫ

Belzona 5811 (Immersion Grade)

СУБСТРАТ

Бетон

ОПИСАНИЕ ФОТОГРАФИЙ

Обвалование в результате воздействия химических веществ, перед удалением старого покрытия 2. Обвалование в результате воздействия химических веществ, после удаления старого покрытия 3. После завершения применения продукта Belzona 4. После завершения применения продукта Belzona

For more examples of Belzona Know-How in Action, please visit khia.belzona.com

Belzona products are manufactured
under an ISO 9001 Registered
Quality Management System.

www.belzona.com


BELZONA®

Copyright © 1952-2026 Belzona International Limited.