

BELZONA СОХРАНЯЕТ КАЧЕСТВО ПОВЕРХНОСТИ КАЧЕНИЯ ШИНЫ

ID: 3609



ПРОБЛЕМА

Повреждение боковой стенки шины, позволило обнаружить коррозию стального армирующего покрытия

СИТУАЦИЯ С ПРИЛОЖЕНИЕМ

Поврежденная шина требует незамедлительного ремонта на месте эксплуатации.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Применение было проведено в соответствии с Ноу-Хау системной листовкой о применении материалов SHM-9.

БЕЛЗОНА ФАКТЫА

Ремонтные работы с применением материала Belzona были проведены в кратчайшие сроки, без вывода шины из эксплуатации. Высокий уровень адгезии и эластичность были обеспечены, благодаря эластомерам Belzona, которые выдерживают нагрузку, возникающую при эксплуатации, и защищают шину от последующего износа.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

General Industry

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ КЛИЕНТА

Шахта, Канада

ДАТА ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ

Июль 2005

ПРОДУКТЫ

Belzona 2211 (MP Hi-Build Elastomer)

СУБСТРАТ

Резина

ОПИСАНИЕ ФОТОГРАФИЙ

Оборудование Трещину расшивают, и обрабатывают при помощи жесткой кисти Belzona Продукт Belzona 9341 (Армирующая Лента) применяется для дополнительной прочности После завершения ремонта

For more examples of Belzona Know-How in Action, please visit khia.belzona.com

Belzona products are manufactured
under an ISO 9001 Registered
Quality Management System.

www.belzona.com


BELZONA

Copyright © 1952-2026 Belzona International Limited.