



BELZONA ОБЕСПЕЧИВАЕТ ВТОРУЮ ЖИЗНЬ ПОЛИМЕРБЕТОННОМУ РЕЗЕРВУАРУ

ID: 3615



ПРОБЛЕМА

Неправильная эксплуатация привела к образованию трещин в нескольких резервуарах, и протечки кислоты на пол. Стоимость каждого резервуара составляет более чем 15000 долларов США. Значительная часть стен резервуаров была повреждена, что разрушило их целостность и привело к непригодности в эксплуатации

СИТУАЦИЯ С ПРИЛОЖЕНИЕМ

Полимербетонный резервуар на водоочистном предприятии, армированный стекловолокном, содержит 22% серную кислоту при 60°C.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Применение было проведено в соответствии с Belzona Ноу-Хау системными листовками о применении материалов ТСС-7 и 9.

БЕЛЗОНА ФАКТЫ

После завершению ремонта, проведенное испытание резервуара с применением оптимальной нагрузки, не выявило каких-либо следов течи. После 3-х лет в эксплуатации, резервуар находится в отличном состоянии. Все работы были произведены в течение двух недель, и клиенты потратили на это ремонт 6000 долларов США.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Power

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ КЛИЕНТА

Электростанция, Россия

ДАТА ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ

Август 2004

ПРОДУКТЫ

Belzona 4111 (Магма Кварц) Belzona 4341 (Магма4 Химически устойчивая)

СУБСТРАТ

Полимербетон

ОПИСАНИЕ ФОТОГРАФИЙ

1. Фатальное повреждение резервуара 2. Повреждение другого резервуара 3. После применения продукта Belzona 4111 4. После применения продукта Belzona 4341

For more examples of Belzona Know-How in Action, please visit khia.belzona.com

Belzona products are manufactured
under an ISO 9001 Registered
Quality Management System.

www.belzona.com

Copyright © 1952-2026 Belzona International Limited.

**BELZONA**