

BUGSTRAHLGETRIEBE MIT BELZONA REPARIERT

ID: 3637



PROBLEM

Das Winkelgetriebe wies schwere Schäden am Gehäuse auf.

ANWENDUNGSSITUATION

Winkelgetriebe des Bugstrahlruders eines Frachtschiffs.

ANWENDUNGSVERFAHREN

Die Anwendung wurde gemäß dem Belzona Know-how System Infoblatt SOS-2 durchgeführt.

BELZONA-FAKTEN

Die Dockzeit betrug ca. 10 Tage, ein Ersatz war nicht möglich. Der Auftrag wurde dank guter Kontakte zur Werft und zur Reederei gewonnen.

INDUSTRIE

Marine

STANDORT DES KUNDEN

Lloyd Werft, Bremerhaven, Deutschland

ANTRAGSDATUM

März 2011

PRODUKTE

Belzona 1311 (Ceramic R-Metal)
Belzona 1321 (Ceramic S-Metal)
Belzona 4311 (Magma CR1)

SUBSTRAT

Grauguss

FOTOBESCHREIBUNGEN

1. Das Ausmaß der Schäden ist klar erkennbar
2. Nahaufnahme nach dem Sandstrahlen
3. Anwendung in Gang
4. Abgeschlossene Anwendung

For more examples of Belzona Know-How in Action, please visit khia.belzona.com

Belzona products are manufactured
under an ISO 9001 Registered
Quality Management System.

www.belzona.com

