

BELZONA ВОССТАНАВЛИВАЕТ ГЕРМЕТИЧНОСТЬ НЕФТЕХРАНИЛИЩА

ID: 3658



ПРОБЛЕМА

Крыша резервуара была подвергнута сильной коррозии, которая привела к локализованной утечке масляных паров. Это было очень опасно для работы завода, а также создавало риск попадания дождевой воды в резервуар.

СИТУАЦИЯ С ПРИЛОЖЕНИЕМ

Разгерметизация резервуара нефтехранилища

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Применение было проведено в соответствии с Belzona Ной-Хау Системными Листовками ТСС-1 и -5. Поверхность была очищена обдувкой мокрым песком, чтобы избежать образования искр и высокотемпературной обработки. Belzona® 1161 был использован совместно с четырьмя Belzona армирующими лентами, наложенными друг на друга для предотвращения дальнейшего протекания. Затем был нанесен продукт Belzona® 5831 для дальнейшей защиты от коррозии.

БЕЛЗОНА ФАКТЫ

Благодаря поверхностно - толерантным свойствам Belzona® 1161 и Belzona® 5831, применение могло быть проведено на влажной и загрязненной нефтью поверхности, что позволяло безопасно произвести качественный ремонт.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Chemical & Petrochemical

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ КЛИЕНТА

Нефтеочистительный завод, Таиланд

ДАТА ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ

Ноябрь 2008

ПРОДУКТЫ

Belzona 1161 (Super UW Metal) Belzona 5831 (ST Barrier)

СУБСТРАТ

Сталь

ОПИСАНИЕ ФОТОГРАФИЙ

1. Протекающая топливная цистерна 2. Подготовленная область применения 3. Применение Belzona 1161 4. Применение Belzona 5831

For more examples of Belzona Know-How in Action, please visit khia.belzona.com

Belzona products are manufactured
under an ISO 9001 Registered
Quality Management System.

www.belzona.com


BELZONA®

Copyright © 1952-2026 Belzona International Limited.