

BELZONA ЗАЩИЩАЕТ РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ХРАНЕНИЯ СЫРОЙ НЕФТИ

ID: 3724



ПРОБЛЕМА

Belzona® 5111 (Ceramic Cladding) Belzona® 6111 (Liquid Anode)

СИТУАЦИЯ С ПРИЛОЖЕНИЕМ

По причине близкого расположения нефтебазы к побережью, базовые детали резервуаров подверглись износу, в том числе от песка, солей в воздухе, а также загрязнению от остаточных кислых газов и других химических компонентов, способствующих ускоренной эрозии / коррозии наружной поверхности резервуара.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Модифицированная версия Belzona Ной-Хау Системной Листовки ТСС-5.

БЕЛЗОНА ФАКТЫА

Система покрытия Belzona обеспечила защиту резервуара, обеспечивая его устойчивость к абразивному и химическому воздействию.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Chemical & Petrochemical

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ КЛИЕНТА

Нефтебаза, Мексика

ДАТА ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ

Август 2001

ПРОДУКТЫ

Belzona 5111 (Ceramic Cladding) Belzona 6111 (Liquid Anode)

СУБСТРАТ

Углеродистая сталь

ОПИСАНИЕ ФОТОГРАФИЙ

1.Общее состояние резервуара до применения системы покрытия Belzona 2.Процесс пескоструйной обработки. 3.Применение Belzona 6111 с использованием распылителя. 4.Поверхность резервуара после применения системы покрытия Belzona

For more examples of Belzona Know-How in Action, please visit khia.belzona.com

Belzona products are manufactured under an ISO 9001 Registered Quality Management System.

www.belzona.com


BELZONA®

Copyright © 1952-2026 Belzona International Limited.