

BELZONA ОСТАНАВЛИВАЕТ УТЕЧКУ В РЕЗЕРВУАРЕ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ НЕФТИ

ID: 3726



ПРОБЛЕМА

Коррозия металлического настила вызвала сильную утечку нефти в окружающую среду. Применение сварочных работ было исключено.

СИТУАЦИЯ С ПРИЛОЖЕНИЕМ

Резервуар для хранения нефти

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Применение было проведено в соответствии с Belzona Нoу-Хау Системной Листовкой ТСС-1. Перед прикреплением укрепительных пластин место под протечкой было расширено, соединительная накладка закреплена и зажата на месте домкратными стойками.

БЕЛЗОНА ФАКТЫ

Сварочные работы исключаются!!! Belzona предотвратила нанесение существенного ущерба окружающей среде в результате работы электростанции.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Chemical & Petrochemical

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ КЛИЕНТА

Электростанция, Равенна, Италия

ДАТА ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ

Март 2007

ПРОДУКТЫ

Belzona 1161 (Super UW Metal) Belzona 1111 (Super Metal)

СУБСТРАТ

Углеродистая сталь

ОПИСАНИЕ ФОТОГРАФИЙ

1. Вид места течи после проведения абразивоструйной обработки
2. Belzona 1161 в процессе применения
3. Belzona 1111 наносится на металлическую пластину
4. Позиционирование и крепление металлической пластины с зажимами и домкратными стойками.

For more examples of Belzona Know-How in Action, please visit khia.belzona.com

Belzona products are manufactured
under an ISO 9001 Registered
Quality Management System.

www.belzona.com

