

BELZONA ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ПОВТОРНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ НА НАПРАВЛЯЮЩЕМ АППАРАТЕ НАСОСА

ID: 3831



ПРОБЛЕМА

Коррозионная защита и повышение КПД оборудования.

СИТУАЦИЯ С ПРИЛОЖЕНИЕМ

Направляющий аппарат насоса и крышка

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Применение было проведено в соответствии с Belzona Ной-Хай Системными листовками СЕР-3 и -5.

БЕЛЗОНА ФАКТЫА

Изначальная защита насоса была проведена в 1985 году, с использованием покрытия Belzona ЕС Барьер. Состояние покрытия после первого применения в 1985 оставалось удовлетворительным, однако нуждалось в обновлении с целью повышения эффективности.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Fluid Flow

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ КЛИЕНТА

Производитель насосов, Италия

ДАТА ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ

Май 2007

ПРОДУКТЫ

Belzona 1311 (Ceramic R Metal) Belzona 1341 (Supermetalgilde) Belzona 5811 (Immersion Grade) Belzona 1121 (XL Metal)

СУБСТРАТ

Нержавеющая Сталь и Чугун

ОПИСАНИЕ ФОТОГРАФИЙ

1. Покрытие Belzona ЕС Барьер после 22 лет эксплуатации. 2. Belzona 1311 используется для восстановления поверхности небольших участков. 3. Завершённое применение Belzona 1341. 4. Применение Belzona 5811 на крышке.

For more examples of Belzona Know-How in Action, please visit khia.belzona.com

Belzona products are manufactured
under an ISO 9001 Registered
Quality Management System.

www.belzona.com

