


BELZONA ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЗАЩИТУ РАБОЧЕГО КОЛЕСА НАСОСА ОТ КАВИТАЦИИ.

ID: 3834



ПРОБЛЕМА

Насосные колёса, которые ранее выдерживали только 6 месяцев в эксплуатации, проявляли значительные признаки кавитации, в результате чего создавался чрезмерный шум и потеря баланса, что в свою очередь вызвало необходимость их замены.

СИТУАЦИЯ С ПРИЛОЖЕНИЕМ

Покрытие для нового рабочего колеса насоса

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Применения было проведено в соответствии с Belzona Ной-Хау Системной листовкой СЕР-3.

БЕЛЗОНА ФАКТЫ

Исходные насосные колёса систематически заменялись по истечении 6-ти месяцев. Проведённая инспекция рабочего колеса насоса, покрытого продуктом Belzona, по истечении 1 года эксплуатации показала отличное техническое состояние.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Fluid Flow

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ КЛИЕНТА

Химический завод, Италия

ДАТА ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ

Январь, 2007

ПРОДУКТЫ

Belzona 1341 (Supermetalgilde) Belzona 2141 (ACR Fluid Elastomer)

СУБСТРАТ

Сталь

ОПИСАНИЕ ФОТОГРАФИЙ

1. Поверхность после дробеструйной обработки. 2. Поверхность покрыта с Belzona 1341. 3. Наносится первый слой Belzona 2141 (чёрный) 4. Завершённое применение (зеленого) второго слоя Belzona 2141

For more examples of Belzona Know-How in Action, please visit khia.belzona.com

Belzona products are manufactured
under an ISO 9001 Registered
Quality Management System.

www.belzona.com


BELZONA®

Copyright © 1952-2026 Belzona International Limited.