

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ ОДОБРЯЕТ РЕШЕНИЕ BELZONA

ID: 3835



ПРОБЛЕМА

Эрозия-коррозия, вызванные контактом с морской водой.

СИТУАЦИЯ С ПРИЛОЖЕНИЕМ

Защита рабочего колеса насосной системы по подаче охлаждающей воды.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Применение проведено в соответствии с Belzona Ной-Хау Системной листовкой СЕР-3. Поверхности рабочего колеса защищены с помощью Belzona® 1341 с последующим применением Belzona® 1321 на уплотнительном кольце и его механической обработкой до требуемого размера.

БЕЛЗОНА ФАКТЫА

Ссылаясь на предыдущий опыт, энергетическая компания одобрила применение для последующих 6000 часов в производстве.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Power

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ КЛИЕНТА

АЭС, Франция

ДАТА ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ

Январь 2007

ПРОДУКТЫ

Belzona 1321 (Ceramic S Metal) Belzona 1341 (Supermetalgilde)

СУБСТРАТ

Бронза

ОПИСАНИЕ ФОТОГРАФИЙ

1. Начало применения, нанесение Belzona 1321 на уплотнительное кольцо. 2. Нанесение первого слоя Belzona 1341.3. Завешенное применение с механической обработкой уплотнительного кольца до требуемого размера.

For more examples of Belzona Know-How in Action, please visit khia.belzona.com

Belzona products are manufactured
under an ISO 9001 Registered
Quality Management System.

www.belzona.com


BELZONA®

Copyright © 1952-2026 Belzona International Limited.