

# РЕМОНТ НАСОСА И ПОВЫШЕНИЕ КПД С BELZONA

ID: 3836



## ПРОБЛЕМА

Насос подвергся сильной коррозии.

## СИТУАЦИЯ С ПРИЛОЖЕНИЕМ

Крупный корпус насоса с горизонтальным разъемом.

## СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Применение было проведено в соответствии с Belzona® Ной-Хау Системной листовкой CEP-10.

## БЕЛЗОНА ФАКТЫ

Повышение КПД на 7% в работе насоса.

## ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Water / Wastewater

## МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ КЛИЕНТА

Поставщик питьевой воды,  
Португалия

## ДАТА ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ

Февраль 2004

## ПРОДУКТЫ

Belzona 1111 (Super Metal) Belzona 1341  
(Supermetalglide)

## СУБСТРАТ

Латунь и чугун

## ОПИСАНИЕ ФОТОГРАФИЙ

1. Агрессивная локальная коррозия. 2. Применение Belzona 1111. 3. Результат заверченного ремонта.

For more examples of Belzona Know-How in Action, please visit [khia.belzona.com](http://khia.belzona.com)

Belzona products are manufactured  
under an ISO 9001 Registered  
Quality Management System.

[www.belzona.com](http://www.belzona.com)

  
**BELZONA®**

Copyright © 1952-2026 Belzona International Limited.