

BELZONA УЛУЧШАЕТ КПД НАСОСА

ID: 3840



ПРОБЛЕМА

Сплошная эрозия/коррозия, ведущая к пониженному КПД насоса.

СИТУАЦИЯ С ПРИЛОЖЕНИЕМ

Двухсторонний приёмный патрубок центробежного водяного насоса.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Применение было проведено в соответствии с Belzona Ной-Хай Системными листовками SEP-5 и SEP-10.

БЕЛЗОНА ФАКТЫА

В результате применения покрытия для улучшения эффективности и последующего ремонта уплотнительных колец было отмечено понижение энергопотребления и повышение КПД до 9.91%. Инспекция, проведённая после 1 года эксплуатации, показала, что покрытие находится в отличном состоянии.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Water / Wastewater

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ КЛИЕНТА

Компания водоснабжения, Болгария

ДАТА ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ

Май, 2004

ПРОДУКТЫ

Belzona 1111 (Super Metal) Belzona 1341 (Supermetalgilde)

СУБСТРАТ

Чугун

ОПИСАНИЕ ФОТОГРАФИЙ

1. Поверхности до начала применения. 2. Подготовка корпуса. 3. Нанесение двух слоёв Belzona 1341. 4. Инспекция, проведённая после 1 года эксплуатации.

For more examples of Belzona Know-How in Action, please visit khia.belzona.com

Belzona products are manufactured
under an ISO 9001 Registered
Quality Management System.

www.belzona.com


BELZONA

Copyright © 1952-2026 Belzona International Limited.