


BELZONA РЕМОНТ ПНЕВМАТИЧЕСКОГО НАСОСА

ID: 3847



ПРОБЛЕМА

Процесс кавитации стал основной причиной повреждения ротора насоса.

СИТУАЦИЯ С ПРИЛОЖЕНИЕМ

Пневматический насос

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Применение было проведено в соответствии с листовкой о применении материалов CEP-1.

БЕЛЗОНА ФАКТЫ

Ремонт при помощи продукта Belzona обеспечил устойчивость оборудования к кавитации в течение более 5 лет.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Sugar

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ КЛИЕНТА

Завод по переработке сахарного тростника, Миннесота, США

ДАТА ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ

1993

ПРОДУКТЫ

Belzona 1111 (Super Metal) Belzona 1341 (Supermetalgilde)

СУБСТРАТ

Чугун

ОПИСАНИЕ ФОТОГРАФИЙ

1. Очевидны обширные повреждения пневматического насоса. 2. Отремонтированный насос. 3. Ротор насоса после многих лет в эксплуатации.

For more examples of Belzona Know-How in Action, please visit khia.belzona.com

Belzona products are manufactured under an ISO 9001 Registered Quality Management System.

www.belzona.com

