

ЭЛАСТОМЕР BELZONA РЕМОНТИРУЕТ СИЛЬНО ПОВРЕЖДЁННЫЙ РУКАВ

ID: 3857

2



3



1



ПРОБЛЕМА

Отверстия, порезы и надрывы на резиновой поверхности пяти плавучих рукавов

СИТУАЦИЯ С ПРИЛОЖЕНИЕМ

Плавучий резиновый рукав большого диаметра используется при проведении дражных разработок

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Применение было выполнено в соответствии с Belzona Ной-Хау системной листовкой о применении материалов SOS-12.

БЕЛЗОНА ФАКТЫА

Ремонт с использованием эластомеров является оптимальным решением для восстановления разорванных или поврежденных плавучих рукавов, при этом стоимость ремонта составила небольшую часть от расходов на замену оборудования. На некоторых поврежденных участках поверхности, требующих дополнительной прочности, было нанесено покрытие из неопреновой резины

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Oil & Gas

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ КЛИЕНТА

Компания по дражным разработкам, Голландия

ДАТА ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ

Октябрь 1987

ПРОДУКТЫ

Belzona 2111 (D & A Hi-Build Elastomer)

СУБСТРАТ

Резина

ОПИСАНИЕ ФОТОГРАФИЙ

1. Типичный надрыв в резиновом рукаве
2. Нанесение продукта Belzona 2111. 3. Плавучий рукав с неопреновой заплатой, прикрепленной при помощи продукта Belzona2111, в эксплуатации

For more examples of Belzona Know-How in Action, please visit khia.belzona.com

Belzona products are manufactured under an ISO 9001 Registered Quality Management System.

www.belzona.com



Copyright © 1952-2026 Belzona International Limited.