


БЛАГОДАРЯ BELZONA ИЗНОШЕННЫЙ РУКАВ ПРОДОЛЖАЕТ РАБОТАТЬ

ID: 3862



ПРОБЛЕМА

Рукав для выгрузки цемента изнашивался до оголения армирующей проволоки.

СИТУАЦИЯ С ПРИЛОЖЕНИЕМ

Изнущенный плавучий рукав

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Применение было выполнено в соответствии с Belzona Ной-Хау системной листовкой о применении материалов SOS-12.

БЕЛЗОНА ФАКТЫА

Требовался быстрый и надежный ремонт, применение продукта Belzona являлось единственной альтернативой.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Oil & Gas

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ КЛИЕНТА

Судоходная компания в Канаде

ДАТА ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ

Ноябрь 2000

ПРОДУКТЫ

Belzona 2311 (SR-Elastomer)

СУБСТРАТ

Резина

ОПИСАНИЕ ФОТОГРАФИЙ

1. Вид поврежденного участка 2. Неплотно соединённые частицы были удалены 3. Кондиционер, армирующий лист и Belzona 2311 (SR-Elastomer) были использованы для ремонта участка 4. Ремонт завершён

For more examples of Belzona Know-How in Action, please visit khia.belzona.com

Belzona products are manufactured
under an ISO 9001 Registered
Quality Management System.

www.belzona.com


BELZONA®

Copyright © 1952-2026 Belzona International Limited.