

LAGERGEHÄUSE MIT BELZONA REPARIERT

ID: 3901



PROBLEM

Nach einem Festfressen des Lagers war das Gehäuse beschädigt worden und die Spaltmaße hatten sich vergrößert.

ANWENDUNGSSITUATION

Lagergehäuse einer Kreiselpumpe.

ANWENDUNGSVERFAHREN

Die Anwendung wurde gemäß dem Belzona Know-how System Infoblatt MPT-6 durchgeführt.

BELZONA-FAKTEN

Durch die zeit- und kostensparende Belzona Lösung konnte die Pumpe schnellstmöglich wieder in Betrieb genommen werden; die Kosten für einen Ersatz wurden eingespart.

INDUSTRIE

Wasser / Abwasser

STANDORT DES KUNDEN

Wasserversorgungsunternehmen, Bulgarien

ANTRAGSDATUM

April 2003

PRODUKTE

Belzona 1111 (Super Metal)

SUBSTRAT

Gusseisen

FOTOBESCHREIBUNGEN

- 1. Oberflächenvorbereitung
- 2. Auftrag von Belzona 1111 (Super Metal)
- 3. Gehäuse nach Wiederaufbau und maschineller Bearbeitung

For more examples of Belzona Know-How in Action, please visit khia.belzona.com

Belzona products are manufactured under an ISO 9001 Registered Quality Management System.

www.belzona.com

