

BELZONA SCHÜTZT AMIN-STRIPPER

ID: 3937



PROBLEM

Korrosion hatte zur Ausdünnung der Stripperwand geführt, sodass der Stripper außer Betrieb genommen werden musste.

ANWENDUNGSSITUATION

Amin-Stripper (Diglykolamin) mit einer Betriebstemperatur von 115 °C.

ANWENDUNGSVERFAHREN

Die Anwendung wurde gemäß dem Belzona Know-how System Infoblatt TCC-5 durchgeführt.

BELZONA-FAKTEN

Belzona konnte ein korrosionsbeständiges System anbieten, das auch den heißen Betriebsbedingungen standhält. Eine Metallauskleidung war innerhalb des engen Zeitplans nicht möglich.

INDUSTRIE

Chemie & Petrochemie

STANDORT DES KUNDEN

Petrochemieunternehmen, Ägypten

ANTRAGSDATUM

2008

PRODUKTE

Belzona 1511 (Super HT-Metal)
Belzona 1591 (Ceramic XHT)

SUBSTRAT

Unlegierter Stahl

FOTOBESCHREIBUNGEN

- 1. Ansicht des Abscheiderturms.
- 2. Oberflächenvorbereitung durch Sandstrahlen.
- 3. Anwendung von Belzona 1511 (Super HT-Metal).
- 4. Abgeschlossene Anwendung nach Fehlstellenprüfung.

For more examples of Belzona Know-How in Action, please visit khia.belzona.com

Belzona products are manufactured under an ISO 9001 Registered Quality Management System.

www.belzona.com

