




WELLE EINES SAUGZUGGEBLÄSES VOR ORT MIT BELZONA REPARIERT

ID: 4128



PROBLEM

Die Welle war in der Nähe des Lagers durch Festfressen des Lagers beschädigt worden.

ANWENDUNGSSITUATION

Welle eines Saugzuggebläses

ANWENDUNGSVERFAHREN

Die Anwendung wurde gemäß dem Belzona Know-how System Infoblatt MPT-1 durchgeführt. Der Lagerzapfen wurde vorbereitet und vor Ort maschinell bearbeitet, wobei der Gaszug zum Antrieb der Welle eingesetzt wurde. Um die maschinelle Bearbeitung zu erleichtern und den gewünschten Durchmesser zu erreichen, wurde eine einfache, kleine Drehbank an den Ausrüstungsgegenstand angebracht.

BELZONA-FAKTEN

Mithilfe des Belzona-Produkts konnte die Welle ohne Demontage des Gebläses auf Originalmaße wiederaufgebaut werden. Weiterhin ermöglichte die Belzona-Reparatur eine schnelle Wiederinbetriebnahme mit lediglich minimaler Produktionsausfallzeit. Das Kraftwerk verwendet diese Reparatur mittlerweile als Standardverfahren bei Wellen-Notfallreparaturen.

INDUSTRIE

Leistung

STANDORT DES KUNDEN

Kraftwerk, Bulgarien

ANTRAGSDATUM

Mai 2006

PRODUKTE

Belzona 1111 (Super Metal)

SUBSTRAT

Stahl

FOTOBESCHREIBUNGEN

1. Beschädigte Welle.
2. Sowohl das maschinelle Bearbeiten als auch die Anwendung wurden unter Zuhilfenahme einer handlichen Drehbank und der Gebläserotation vor Ort durchgeführt.
3. Belzona 1111 (Super Metal) auf der Welle.