

GUMMI- INNENBESCHICHTUNG EINER PUMPE MIT BELZONA REPARIERT

ID: 4208

2



3



1



PROBLEM

Aufgrund des Fördermediums wird die Gummi-Innenbeschichtung in nur drei Wochen zerstört.

ANWENDUNGSSITUATION

Schlammpumpe mit Gummi-Innenbeschichtung

ANWENDUNGSVERFAHREN

Die Anwendung wurde gemäß dem Belzona Know-how System Infoblatt SHM-9 durchgeführt. Die Oberfläche wurde mithilfe der Belzona-Aufraubürste vorbereitet, anschließend grundiert und mit Belzona 2111 (D&A Hi-Build Elastomer) wiederaufgebaut.

BELZONA-FAKTEN

Dank der Beschichtung mit Belzona 2111 (D&A Hi-Build Elastomer) wurde die Lebensdauer der OEM-Innenbeschichtung verdreifacht. Die Belzona-Reparatur ist im Vergleich zu einer neuen Beschichtung kostengünstiger.

INDUSTRIE

Allgemeine Industrie

STANDORT DES KUNDEN

Bergwerk, Namibia

ANTRAGSDATUM

Juli 2009

PRODUKTE

Belzona 2111 (D&A Hi-Build Elastomer)

SUBSTRAT

Gummi

FOTOBESCHREIBUNGEN

- 1. Beschädigte Innenbeschichtung aus Gummi.
- 2. Beschichtung mit Belzona 2111 (D&A Hi-Build Elastomer).
- 3. Abgeschlossene Anwendung.