

SCHIFFSFENDER MIT BELZONA-ELASTOMER REPARIERT

ID: 4313



PROBLEM

Ausgeprägte Schäden auf der Fenderoberfläche, insbesondere aufgrund dauerhaften Abriebs durch die Ketten zur Schiffsbefestigung.

ANWENDUNGSSITUATION

Fender, die beim Eindocken großer Schiffe zum Einsatz kommen.

ANWENDUNGSVERFAHREN

Die Anwendung wurde gemäß dem Belzona Know-how System Infoblatt SOS-12 durchgeführt.

BELZONA-FAKTEN

Aufgrund der Größe der Fender war die schnelle Vor-Ort-Reparatur mit dem Belzona-Elastomer von großem Nutzen für den Kunden.

INDUSTRIE

Ölbenzin

STANDORT DES KUNDEN

Offshore-Ölversorgungsterminal für Schiffe, Indonesien

ANTRAGSDATUM

1991

PRODUKTE

Belzona 2211 (MP Hi-Build Elastomer)

SUBSTRAT

Gummi

FOTOBESCHREIBUNGEN

1. Abtrag der beschädigten Gummioberfläche.
2. Auftrag der Belzona-Grundierung.
3. Abgeschlossene Anwendung.

For more examples of Belzona Know-How in Action, please visit khia.belzona.com

Belzona products are manufactured under an ISO 9001 Registered Quality Management System.

www.belzona.com


BELZONA

Copyright © 1952-2026 Belzona International Limited.