

SANIERUNG VON VORKLÄRBECKEN - RÄUMERLAUFBAHN MIT BELZONA

ID: 4327



PROBLEM

Infolge der Walkbeanspruchung durch die Laufrollen wurde auf der Räumlerlaufbahn ein Betonabtrag von ca. 2-10 mm festgestellt, der den Rundlauf der Laufrollen beeinträchtigte.

ANWENDUNGSSITUATION

Räumlerlaufbahn entlang eines Vorklärbeckens.

ANWENDUNGSVERFAHREN

Die Anwendung wurde gemäß dem Belzona Know-how System Infoblatt FPA-1 durchgeführt.

BELZONA-FAKTEN

Der Kunde hatte die Belzona-Lösung einem Konkurrenzsystem vorgezogen, da der Belzona-Vertragshändler einen Rundum-Service einschließlich technischer Unterstützung und Anwendungsdurchführung bieten konnte.

INDUSTRIE

Wasser / Abwasser

STANDORT DES KUNDEN

Rieselfeld, Schweiz

ANTRAGSDATUM

2003

PRODUKTE

Belzona 4111 (Magma-Quartz)

Belzona 4911 (Magma TX Conditioner)

SUBSTRAT

Beton

FOTOBESCHREIBUNGEN

1. Ansicht auf die Räumlerlaufbahn.
2. Grundierung der Oberfläche mit Belzona 4911 (Magma TX Conditioner).
3. Sanierung mit Belzona 4111 (Magma-Quartz).
4. Abgeschlossene Anwendung.

For more examples of Belzona Know-How in Action, please visit khia.belzona.com

Belzona products are manufactured
under an ISO 9001 Registered
Quality Management System.

www.belzona.com


BELZONA®

Copyright © 1952-2026 Belzona International Limited.