

GUMMIERUNG DANK BELZONA WIE NEU

ID: 4328



PROBLEM

Die Gummierung hatte sich an den Kanten der Schweißbereiche abgelöst, sodass Meerwasser zwischen die Gummipplatten eindringen und Korrosion hervorrufen konnte.

ANWENDUNGSSITUATION

Wasserfilter

ANWENDUNGSVERFAHREN

Die Anwendung wurde gemäß dem Belzona Know-how System Infoblatt TCC-3 durchgeführt.

BELZONA-FAKTEN

Mit Belzona konnte die Reparatur einfach vor Ort durchgeführt werden. Eine neue Gummierung war nicht vonnöten. Alle Nahtstellen zwischen den Gummipplatten konnten zuverlässig abgedichtet und geschützt werden.

INDUSTRIE

Wasser / Abwasser

STANDORT DES KUNDEN

Wasseraufbereitungsanlage, Ägypten

ANTRAGSDATUM

Oktober 2001

PRODUKTE

Belzona 2221 (MP-Fluid Elastomer)

SUBSTRAT

Gummi und unlegierter Stahl

FOTOBESCHREIBUNGEN

1. Abgelöste Gummierung.
2. Oberflächenvorbereitung im Bereich der Schweißnähte.
3. Abgeschlossene Anwendung.
4. Abgedichtete Nähte.

For more examples of Belzona Know-How in Action, please visit khia.belzona.com

Belzona products are manufactured under an ISO 9001 Registered Quality Management System.

www.belzona.com

